# Incendies Linky ou pas linky ?

## Compteur en feu au-dessus de la mairie

L'Est Républicain du 20 mai 2018
https://www.estrepublicain.fr/ edition-de-bar-le-duc/2018/05/ 20/compteur-en-feu-au-dessus- de-la-mairie-de-robert- espagne#0_1

## Robert-Espagne
## > Compteur en feu au-dessus de la mairie

- Vu 1988 fois
- Le 20/05/2018 à 19:03
- mis à jour le 20/05/2018 à 19:20

> Samedi en début de soirée, une impressionnante fumée a ravagé les appartements qui se situent au-dessus de la mairie.

> La cause : un compteur aurait pris feu au rez-de-chaussée dans le local à poubelles. Les pompiers de Bar-le-Duc et Ancerville sont arrivés rapidement sur les lieux et ont localisé le compteur immédiatement. Il y avait de la fumée partout.

> Un des locataires était encore présent à l'intérieur du bâtiment. Il a été évacué par son balcon avec ses deux chats.

> Dans l'autre appartement, la locataire étant absente, les pompiers ont fracturé la porte de l'appartement pour libérer les deux chiens qui s'y trouvaient.

> Les locataires ont dû être relogés.

**Stop Linky Infos Libres 47**

Cela prend 3 secondes pour savoir si le CPL est activé, la suite est claire comme de l'eau de roche, si le CPL est activé Linky ou pas Linky un compteur électronique (classe M1 comme le Linky) peut prendre feu comme un Linky.

Et même si le CPL n'est pas activé ce qui est souvent le cas avec un compteur Linky, **c'est pareil car le disjoncteur du Linky génère un point chaud en sous-tirage de puissance qui peut engendrer un incendie du compteur Linky.**

Nous avons reçu ce jour les platines réglementaires pour la pose des compteurs Linky et nous avons immédiatement réalisé un test de combustion, c'est pareil elles sont de classe M1 donc l'extinguibilité est confirmée, cela confirme bien que la pose des compteurs Linky sur des platines bois est illégale.

Nous conseillons à tous de réaliser dans les réunions de sensibilisation des tests de combustion, le public est très attentif et étonné de voir la démo ! (prendre des morceaux de compteurs électroniques à défaut de Linky !)

Conseils : sécurité, mettre un extincteur pris dans la salle à côté de la démo dont la flamme de mise à feu est faite avec une simple lampe à souder à 20 euro)

Très prochainement tests de combustibilité de tous les compteurs et des platines

Bien cordialement à tous
> Hugo

Bonjour,

Attention, selon les dires de Enédis il n'y a eu que 3 compteurs de posés à Robert Espagne, déploiement entre Septembre 2018 et Février 2019.

Donc si c'est exact, il y a peu de probabilités que le CPL soit activé et très peu de probabilité que un de ces 3 compteurs aient pris feu.

A vérifier sur place avant de diffuser.

Hélène

Oui mais si c'est un compteur Linky, c'est vraiment probant, s'il n'y en a que 3 sur la commune.

par ailleurs, je commence à à me demander s'ils n'activent pas le CPL dès l'installation du concentrateur, sans attendre la pose des Linky (je sais, c'est contraire à ce que nous pensions jusque là), mais nous avons un cas d'un hameau tranquille près de Foix, où aucun Linky n'est encore posé, mais où, depuis l'installation d'un concentrateur en début de hameau, une personne EHS locale, équipée du mesureur Graham Stetzer, a pu mesurer une forte "Dirty electricity" et doit maintenant vivre presque toute le temps sans courant...

Maud

Vous écrivez:

"Et même si le CPL n'est pas activé ce qui est souvent le cas avec un compteur Linky, **c'est pareil car le disjoncteur du Linky génère un point chaud en sous-tirage de puissance qui peut engendrer un incendie du compteur Linky.**

Nous avons reçu ce jour les platines réglementaires pour la pose des compteurs Linky et nous avons immédiatement réalisé un test de combustion, c'est pareil elles sont de classe M1 donc l'extinguibilité est confirmée, cela confirme bien que la pose des compteurs Linky sur des platines bois est illégale".

Est-ce une information confidentielle ou bien peut-on communiquer cette info dans les copro où des linky ont été installés sur platines bois ?

Je vous salue bien cordialement.

Jean PIERRE-BEZ.

Diffusable et encouragé

Sur la région du Valentinois des dizaines milliers de Linky sont installées et initialisés, mais il n'y a généralement pas de concentrateur dans le poste, donc pas de CPL sur le réseau BT.

C'est une stratégie géniale d'ENEDIS qui calme la population, car en présence du Linky évidemment il n'y a aucun ressenti !!

Nous contrôlons régulièrement de nombreux Linky et plus de 10 postes de transformations dont un seul un possède un concentrateur où d'ailleurs les gens en champs proches sont malades surtout à cause de l'antenne relais omnidirectionnelle colinéaire.

Bien cordialement à tous
Hugo

Bonsoir Hugo

"*Petite précision sémantique et technique: un compteur Linky ne prend pas feu: il fond et se consume (matières plastique et circuits intégrés), et ce dégagement de chaleur (et de vapeurs*

*ultra toxiques) provoque l'incendie des matières combustibles à proximité, dont le tableautin s'il est en bois*."

Les explosions des compteurs Linky viennent le plus souvent de la destruction des condos, et de la pile bouton.
La surchauffe se fait au niveau du contacteur dont les soudures peuvent se fragiliser avec le vieillisement et la dilatation au niveau du CI, ce qui fini par faire des étincelles.

ATTENTION - vrai et faux, voir mon article § 5 : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-compteur-linky-d-enedis-edf-est-201861

Le compteur Linky d'ENEDIS /EDF est plus dangereux ...

www.agoravox.fr

1°) Introduction ENEDIS EDF ERDF RTE, ment sur son plan de déploiement des compteurs Linky jusqu'en 2022, car il n'est pas respecté. On (...)

Voilà ce qu'écrivait EDF en 2016 aux maires de France, des propos contradictaoires !!

***« Il n'y a pas de risque d'incendie lié aux compteurs Linky. »***
« ***Le client peut entendre un bruit (vibration) émanant du compteur,***
***- Dans des cas beaucoup plus rares, l'échauffement peut conduire à une fonte du compteur. Dans des cas extrêmement rares, l'échauffement peut finir par générer LA NAISSANCE D'UNE FLAMME AU NIVEAU DU TABLEAU DE COMPTAGE***. »

On peut aussi lire « *A noter : toutes les générations de compteurs ERDF (**électromécanique**, compteurs bleus électriques, Linky) ont toujours été conçus à partir de matériaux **intégrant des retardateurs de flammes***. » (Qui sont bromés et toxiques)

Lundi 26/02/2018, un départ d'incendie a eu lieu dans une maison d'Ensuès « ***mais Enedis est venue remplacer le compteur dans la foulée*** », aucune information dans la presse complice..
A Châteauneuf-les-Martigues, l'appartement d'un couple a été détruit par un incendie. Il s'est réveillé en pleine nuit, et a vu des flammes sortir du nouveau compteur Linky qui ne peut pas brûlé.

Même un expert judiciaire de Poitiers précise que les incendies se déclenche:
*** PRATIQUEMENT JAMAIS AU NIVEAU D'UN COMPTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE (ANCIENNE GÉNÉRATION)*** *MAIS PLUS FRÉQUEMMENT* ***AU NIVEAU DES COMPTEURS ÉLECTRONIQUES (NOUVELLE GÉNÉRATION)***. »

Il y a plus de 200 incendies électriques / jour, mais à peine 0,5% sont répercutés par la presse et le net

Cordialement
Marc Filterman

Bonjour Hugo:
Petite précision sémantique et technique: un compteur Linky ne prend pas feu: il fond et se consume (matières plastique et circuits intégrés), et ce dégagement de chaleur (et de vapeurs ultra toxiques) provoque l'incendie des matières combustibles à proximité, dont le tableautin s'il est en bois.

Nous savons que lors de la pose d'"un Linky, il faudrait remplacer le tableatin en bois pat un en plastoc. Qui peut me donner la référence de cette obligation, je ne la retrouve plus dans mes archives
Merci d'avance
Patrice

## le non respect de la norme NF C14 100

Pour les compteurs électroniques en général et le compteur Linky CPL en particulier **les platines supports doivent être en plastique également auto-extinguible**. Le fournisseur Legrand par exemple teste ce matériel au fil à 960 °C.

Hélène

Bonsoir Patrice,

*Extinguibilité : tenue au fil incandescent 960°C*
*Répond aux spécifications Enedis-CPT-M et S SPE 13006A*
*Auto-extinguibilité = Classe M1*
*Les Linky = ne devraient pas être installés sur des platines en bois*

Le Linky peut certes fondre à la chaleur point chaud), avec dégagement de vapeurs inflammables ou pas, **mais dans tous les cas prend feu s'il y a une flamme ou une étincelle, ce qui est généralement le cas (avec en sus des détonations).**

Depuis que nous le disons et avons annoncé que le Linky prenait feu, la com d'ENEDIS, notamment de Gladys ex. La Rose a totalement changé.

Tout va être mis prochainement en évidence de A à Z par les tests réels de combustibilité.

Concernant les platines agréées
*Nous savons que lors de la pose d'"un Linky, il faudrait remplacer le tableatin en bois pat un en plastoc. Qui peut me donner la référence de cette obligation, je ne la retrouve plus dans mes archives*

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/32107-pour-disjoncteur-de-branchement-seul/platine-disjoncteur-branchement-etou-compteur-linkycbe-pour-drivia-13-et-18

Dans tous les cas tout est en cours de préparation et rien n'est simple, même si cela paraît simple.

Bien cordialement
Hugo

Bonsoir Marc et à tous,

Je résume : **le Linky brûle et brûle même très bien,** tout le compteur (intégralement), mais il faut une source (flamme, étincelles, etc …). Si cette source cesse, le Linky ne brûle plus **et c'est instantané.**

**C'est pour cela que les démos sont spectaculaires et les gens sont très étonnés, car pour eux un plastique qui brûle ne peut pas s'arrêter de bruler sans rien faire (éteindre le feu)**

**Certains jours nous faisons plusieurs brèves démos dans la rue (sur le trottoir) pour monter aux visiteurs, c'est même une routine classique, par contre cela sent mauvais et en plus il y a de la fumée et je le répète, les gens sont surpris et étonné !**

C’est pareil pour les platines et idem pour les compteurs électroniques : **qui sont aussi de la classe M1 = extinguibilité**

Un exemple précis concret (avec petit article de presse diffusé **en PJ**) :
Le mardi 27 février 2018 une journaliste de Midi Libre rentre chez elle le soir.
En plein campagne elle constate à un croisement d’une petite route avec un chemin d‘habitations où se trouve plusieurs coffrets, qu’un des coffret est ouvert et que le compteur Linky est en feu avec des détonations.
Elle appelle les pompiers pour signaler qu’un compteur électrique est en feu.
C’est spectaculaire surtout avec les détonations et **elle fait quelques photos de mauvaises qualités (dommage) avec son portable (PJ)**

Les pompier arrivent et ne peuvent absolument rien faire.

Deux à trois minutes après l’arrivée des pompiers le feu s’éteint instantanément.
Environ deux minutes après un fourgon d’ENEDIS arrive sur les lieux du sinistre.
C’est ce technicien d’ENEDIS qui prévenu par les pompiers avait coupé le courant au poste de transformation, ce qui avait provoqué l’arrêt immédiat du sinistre.

Bien cordialement à tous
Hugo

***par contre cela sent mauvais et en plus il y a de la fumée***

et de la fumée toxique compte tenu des matériaux intégrant des retardateurs de flamme .....
Hélène

Oui ! On se rappellera longtemps du premier test qui avait été fait dans une pièce et cela a été la cata : 3 jours d’aération !!
Hugo