
DTA Incendie
Feu de toiture terrasse
L'extinction doit se faire prioritairement par l'intérieur afin de se prémunir des risques d'explosion
Risques d'explosion
Large périmètre de sécuirté
Pas de moyens aériens sur feu de terrasse
Investir tous les locaux sous toiture
Sectorisation
Fonctionnelle
Incendie
Alimentation
Sanitaire
Logistique
Eclairage
Parc matériel
CRM
Carburant
Relève
Risque techno
Géographique
Façades
Niveaux
Plan de circulation
Pénétrantes
Rocades
Point de transit
CRM
Mise en sécurité
Humaine
Individuelle
Collectives
Dégagements
Sauvetages
Evacuation
Confinement
Matérielle
Protection des intervenants
Feu
Fumées
Hauteur
Polluants air/eau
Soutien sanitaire
Sécurisation de la zone
Etaiement
Explosimètrie
Demande du VAR
Mise en place d'une zone de repos
Contrôle HbCO par 3SM
Récupération des eaux d'incendie
Commandement
Mise en place d'un PC
O.C.T.
Présence représentant force de l'ordre
Liaison interservcie
Analyse
Produits en feu
Produits de combustion
Technique d'intervention
Analyse des fumées
Points sensibles
Mesures immédiates
Reconnaissances
Sauvetages
Protection des biens
Points sensibles
Mise en sécuirté de la population voisine
Laisser brûler
Analyse des risques
Surveillance de la combustion
Contrôle et protection des installations proches
Eteindre
Qualité et aunatité du produit extincteur
Contrôle des produits extincteurs
Contrôle des eaux d'extinction
Choix des points d'attaque
Surveillance après extinction
Caméra thermique
Rondes
Déblai
Zonage, périmètre de sécurité