



S'ENGAGER POUR CHACUN  
AGIR POUR TOUS

MONTAGE

Tel : 33 10 70  
juin 2015  
n°30

## Réunion D.P JUIN 2015

PASSEZ A  
L'ORANGE !



Voici un extrait de vos revendications que vos élus CFDT ont remontées à la direction.

### Pour le système 2 :

#### **MV2 Ligne 17 Poste garniture**

Poste beaucoup trop chargé, l'opérateur court constamment et coule, surtout quand l'Odyssée présente une non-conformité.

La CFDT demande à la direction de revoir ce poste pour que l'opérateur puisse travailler sans avoir à courir et s'énerver.

#### **REPONSE DE LA DIRECTION :**

Une solution est en cours d'étude au secteur KAIZEN.

#### **HC2 : chariots des kitting**

Les rails pour les chariots kitting, un de chaque côté, n'étaient pas centrés.

Les chariots étaient complètement décalés

Par rapport à la voiture, ce qui occasionne des arrêts de lignes imputés aux salariés.

#### **REPONSE DE LA DIRECTION :**

Lundi soir 15 juin, une intervention est prévue pour faire la synchronisation.

#### **HC2 : poste des GLC + PEDALIERS**

Un intérimaire tient ce poste de préparation alors qu'il y a des salariés bien plus âgés en ligne. Ne serait-il pas plus normal que des salariés usés de par leurs fonctions et ancienneté soient à ce poste. La CFDT demande à la direction de voir qui pourrait travailler dans les postes de préparation avant de mettre un intérimaire de 20 ans.

#### **REPONSE DE LA DIRECTION :**

Vous devez vous adresser au RG afin de trouver une solution.

#### **HC2 : poste de préparation des pédaliers**

La CFDT demande à la direction pour quand est prévue la livraison des chariots à ce poste ?

#### **REPONSE DE LA DIRECTION :**

Un chariot prototype est prévu pour début juillet.

#### **HC2 :**

La CFDT demande à la direction de faire le nécessaire pour que les distributeurs des bouchons d'oreilles qui sont vides depuis longtemps soient ravitaillés. Les salariés se plaignent.

#### **REPONSE DE LA DIRECTION :**

Cela fait partie du budget des RU. Il faut voir avec le RU concerné.

## Pour le système 1 :

### Montage :

Y a-t-il une règle au sujet familial ?

Deux membres de la même famille peuvent-ils travailler dans la même équipe ?

### **REPONSE DE LA DIRECTION :**

Il n'y a pas de règle mais la direction n'y est pas favorable.

### Montage système 1 :

Quelles sont les prévisions de cadencement pour les mois à venir ?

### **REPONSE DE LA DIRECTION :**

La « 308 Break » va monter en cadence.

### Montage :

Le stock de vêtements est insuffisant au magasin, pourquoi ?

### **REPONSE DE LA DIRECTION :**

Il y a un problème fournisseur.

### MV1 H5 Poste 14D :

L'opérateur a trop de charge de travail due aux branchements des connecteurs sièges chauffants (1 sur 2 ou 3 et parfois jusqu'à 6 consécutifs). La CFDT demande une étude de ce poste rapidement !

### **REPONSE DE LA DIRECTION :**

Un chantier est prévu en semaine 26 dans ce secteur (n'hésitez pas à faire remonter vos différents problèmes afin qu'ils soient pris en compte).

### MV1 H5 Poste 10D :

Les deux vis de gauche sur la fixation planche climatiseur sont dures à mettre et « foirent » régulièrement. Le moniteur du secteur pense à un problème d'agrafe. La CFDT demande une étude de ce point dur.

### **REPONSE DE LA DIRECTION :**

Une étude de ce point est en cours. Toutes les questions DP CFDT sur le site

internet : [www.cfdt-psa-sochaux.fr](http://www.cfdt-psa-sochaux.fr)

**Vos élus CFDT vous remercient pour votre implication et vous invitent à leur remonter vos différents problèmes afin qu'ils soient pris en compte.**

**... JE ME SYNDIQUE À LA**

**On a tous une bonne raison de rejoindre la CFDT**



**S'ENGAGER POUR CHACUN  
AGIR POUR TOUS**