

NOM :
Prénom :
Classe :


COURS



Les coupes

Présentation

Les coupes permettent d'améliorer la lecture du dessin en remplaçant les traits fins interrompus courts (pointillés) des surfaces cachées par des traits continus forts.



Plan de coupe : c'est un trait mixte fort aux extrémités. la direction d'observation est indiquée par deux flèches repérées par des lettres.

Vue en coupe : elle est repérée par deux lettres. On hachure là où il y a de la matière.

Règles en dessin technique

- Les hachures ne traversent jamais un trait fort.
- Les hachures ne s'arrêtent jamais sur un trait interrompu fin.
- En général on ne dessine pas de pointillés dans une vue en coupe sauf si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du dessin.
- On ne coupe jamais d'axes, de vis ou de pièces cylindriques dans le sens de la longueur

Les hachures :

	Matériaux ferreux
	Alliage d'aluminium
	Alliage de cuivre
	Matière plastique