



LE DESSIN D'ENSEMBLE

Le dessin d'ensemble est un dessin regroupant plusieurs pièces d'un mécanisme en 2 dimensions. Il est composé généralement de plusieurs vues.

Ce type de dessin a pour avantage de montrer les vraies dimensions des pièces.

8	2	Rondelle	CuZn33
7	2	Ecrou M7	CuZn33
6	4	Vis H fendu M5	CuZn33
5	2	Contact supérieur	CuZn33
4	2	Contact inférieur	CuZn33
3	1	Barrette	Bronze
2	2	Vis M7	CuZn33
1	1	Corps	Polyethylene
Rep	Nb	Désignation	Matière

Lycée Alfred COSTES

Echelle 1:1

BARRETTE DE COUPURE

