

MODIFICATION DE CALENDRIER SUR LE SYSTEME 2 EN SEPTEMBRE

La reprise a été compliquée ces dernières semaines, avec notamment des problèmes de fiabilité sur certaines de nos installations et chez certains de nos fournisseurs.

Nous sommes donc contraints de programmer deux séances supplémentaires sur le système 2, **les samedis 16 et 23 septembre, afin de rattraper les volumes perdus.**

Aucune autre séance ne sera programmée en septembre conformément à l'accord sur le nouvel horaire 5x4 VSD qui stipule que les équipes du système 2 ne pourront faire qu'une seule séance de H+ par tournée et par mois.

SEPT	SYSTEME1		SYSTEME 2			DS 5
	TA	TB	TA	TB	TN	
1	V					
2	S	H+				H+
3	D				H+	
4	L					
5	M					
6	M					
7	J					
8	V					
9	S	H+				H+
10	D					
11	L					
12	M					
13	M					
14	J					
15	V					
16	S	H+		H+		
17	D					
18	L					
19	M					
20	M					
21	J					
22	V					
23	S	H+		H+		H+
24	D					
25	L					
26	M					
27	M					
28	J					
29	V					
30	S	H+				

REPRISE DE L'EQUIPE EN SD AU BOUT D'USINE

Fin juin, une équipe en horaire SD avait été temporairement mise en place à **QCP au secteur retouches et dans le secteur ravitailleurs de CPL** afin d'augmenter nos capacités de résorption du bout d'usine.

Elle sera de nouveau activée **dès ce samedi 9 septembre** afin d'expédier au plus vite les véhicules vers nos clients.