


21	2	Vis CHC M5x16	21	2	Vis CHC M5x16
20	4	Vis CHC M5x16	20	4	Vis CHC M5x16
19	4	Vis CHC M3x12	19	4	Vis CHC M3x12
18	4	Vis CHC M6x20	18	4	Vis CHC M6x20
17	4	Vis CHC M6x20	17	4	Vis CHC M6x20
16	1	Ecrou H M20	16	1	Ecrou H M20
15	2	Ecrou H M8	15	2	Ecrou H M8
14	1	Ecrou H M8	14	1	Ecrou H M8
13	1	Capteur	13	1	Capteur
12	2	Contre plaque	12	2	Contre plaque
11	1	Rampe	11	1	Rampe
10	1	Centreur	10	1	Centreur
9	4	Colonne	9	4	Colonne
8	1	Couvercle	8	1	Couvercle
7	1	Colonne d'alimentation	7	1	Colonne d'alimentation
6	1	Poussoir	6	1	Poussoir
5	1	Vérin	5	1	Vérin
4	1	Equerre	4	1	Equerre
3	1	Support	3	1	Support
2	4	Pied	2	4	Pied
1	1	Socle	1	1	Socle
Rep	Nb	Désignation	Rep	Nb	Désignation

26	2	Rondelle W8	26	2	Rondelle W8
25	2	Vis CHC M5x20	25	2	Vis CHC M5x20
24	2	Vis CHC M5x20	24	2	Vis CHC M5x20
23	2	Vis CHC M5x20	23	2	Vis CHC M5x20
22	2	Vis CHC M5x35	22	2	Vis CHC M5x35
Rep	Nb	Désignation	Rep	Nb	Désignation

L.P. Alfred Costes 93000

MEDAILLEUSE
perspective éclatée



Annexe 2

Edition d'éducation de SOLIDWORKS – A titre éducatif uniquement.