


22	4	Vis à tole 3.5x9.5	Acier
21	1	Presse étoupe	Plastique
20	4	Vis CBZ M4x10	Acier
19	1	Bouchon	Plastique
18	2	Joint à lèvres type AS 12x22	Elastomère
17	1	Rondelle ondulée	Acier
16	4	Vis CHC M4x20	Acier
15	2	Roulement à billes 12x32x10	
14	1	Ventilateur	Plastique
13	1	Capot de ventilation	Acier
12	1	Flasque arrière	Aluminium
11		Bobine stator	
10		Coeur sator	
9	1	Carter stator	Aluminium
8	1	Bornier	
7	2	Vis à tole CBZ 3.5x13	Acier
6	1	Boite de raccordement	Aluminium
5	1	Joint boite de raccordement	Elastomère
4	4	Vis CHC M4x18	Acier
3	1	Flasque avant	Aluminium
2	1	Clavette forme A 3x3x15	Acier
1	1	Rotor	Acier
Rep	Nb	Désignation	Matière

L.P. Alfred Costes 93000

Echelle

éclaté



Moteur asynchrone 90W

Annexe 3