

Carte 9 : Localisation de la visibilité théorique depuis le point de vue « Les Vignes »

ANNEXE 1 : Reprise des photographies de l'état initial



Page 57 - Photo 16 – Vue 1 - Relief général du site (secteur nord) et impact des activités d'extraction à ciel ouvert



Page 57 - Photo 18 – Vue 3 - Stocks temporaires de déblais de terrassement du Conseil Général sur le secteur sud



Page 57 - Photo 17 – Vue 2 - Ravines au droit du site



Page 59 - Photo 19 – Zone à nu et à pente très faible



Page 59 - Photo 20 – Zone faiblement végétalisée à pente très faible



Page 61 - Photo 22 – Sol du carreau d'exploitation sud



Page 59 - Photo 21 – Zone de couvert végétal (Pin maritime) développé et à forte pente



Page 61 - Photo 23 – Sol du carreau d'exploitation nord



Page 62 - Photo 24 – Vue du site actuel de l'ancienne mine à ciel ouvert



Page 64 - Photo 26 – Versant ouest du Réigoux couvert de conifères (Pins maritimes)



Page 64 - Photo 25 – Versant est du Réigoux couvert de feuillus



Page 71 Photo 27 – Canal principal de déviation des eaux de ruissellement



Page 71 Photo 28 – Canal secondaire de gestion des eaux



Page 71 Photo 30 – Vue de la station de suivi hydrologique



Page 71 Photo 29 – Vue de la verse à stérile



Page 72 Photo 31 – Vue de l'Amous au niveau du hameau « La Fabrègue », avant la confluence avec le Réigoux




Page 72 Photo 32 – Vue du Réigoux au niveau du hameau « La Fabrègue »



Page 73 Photo 34 – Sortie d'un passage busé sous la RD 217



Page 73 Photo 33 – Fossé bétonné le long de la RD 217



Page 73 Photo 35 – Fossé le long du chemin entre la RD 217 et la station de traitement des eaux usées



Page 73 Photo 36 – Ravine renforcée à la limite de la station de retraitement des eaux usées



Page 73 Photo 37 – Fossé le long du tronçon au-dessus du 1^{er} carreau d'exploitation



Page 73 Photo 38 – Buse au-dessus du 1^{er} carreau d'exploitation



Page 74 Photo 39 – Fossé le long du tronçon en aval du 2^{ème} carreau d'exploitation



Page 74 Photo 41 – Ecoulement le long des pistes sur le 1^{er} carreau d'exploitation



Page 74 Photo 40 – Buse sur le tronçon en aval du 2^{ème} carreau d'exploitation



Page 74 Photo 42 – Fossé en limite sud-ouest du 2^{ème} carreau d'exploitation



Page 75 Photo 43 – Buse rejetant les eaux de la route sur le 1^{er} carreau d'exploitation



Page 75 Photo 45 – Ruissellement capté par une galerie de mine



Page 75 Photo 44 – Fossé rejetant les eaux de la route sur le 2^{ème} carreau d'exploitation



Page 75 Photo 46 – Ruissellement capté par une galerie de mine